



In der heutigen Zeit ist Energieeffizienz das Schlagwort schlechthin für beinahe jedes Bauprojekt.

Zum Beispiel kann trotz Installation der neusten Fenster und Türen mit extrem niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten die dadurch gewonnene Wärmeverlusteinsparung an anderen Stellen Ihres Gebäudes durch schlechte oder fehlerhafte Isolation, nicht abgedichtete Wanddurchführungen mit der Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit oder durch schlechte Raumplanung zunichte gemacht werden und unter Umständen sogar zu vermehrten Auftreten von gesundheitsgefährdender Schimmelbildung führen.

Mit unserem Testservice machen wir für Sie all diese versteckten Energieverlustquellen und Stellen mit der Gefahr von Schimmelbildung in Ihrem Gebäude sichtbar und informieren Sie selbstverständlich über entsprechende und kostengünstige Lösungskonzepte.

Wir benutzen dafür Infrarot-Wärmebildkameras und Feuchtigkeitsmessgeräte nach neuestem Stand der Technik mit zugehöriger Auswertungssoftware.

Unsere Auswertungs- und Empfehlungsberichte sind umfassend und doch leicht verständlich für jedermann.

Gerne führen wir für Verkäufer und Kaufinteressenten von Immobilien eine kostengünstige vertrauliche Begutachtung vor Ort durch und Sie erhalten einen umfassenden energetischen Zustandsbericht über das Objekt welchen Sie z.B. als Grundlage für erforderliche Sanierungsangebote oder Kaufverhandlungen benutzen können.

Unsere Firma hat ihren Sitz in Nelson und unsere Experten können in der Regel sehr kurzfristig, in der Regel innerhalb von 3 Tagen, in einem Umkreis von ca. 200 km zu Ihnen kommen. Nach Absprache ist aber auch eine Begutachtung landesweit möglich.

Zögern Sie nicht uns für eine garantiert unverbindliche erste Kurzberatung zu kontaktieren.

In today's market place energy efficiency is a buzz word for almost any project. Even if you put in the best windows and doors, you can still be losing the energy battle in other areas of the home. Through our testing services you can see what other issues you may be having. Bad insulation, gaps around pipes and outlets, moisture penetration and other issues can make your door and window installation look like it is not performing to expectations. Thermal Imaging is performed with an infra-red heat sensitive camera that clearly shows areas where heat is escaping. There are many areas of a home that loose vast amounts of energy besides the windows and doors. We provide confidential pre-purchase "Thermal Inspections & Moisture Surveys" and are based in Nelson but travel the region.