

# THERM FIT

INFRARED THERMAL IMAGING INSPECTIONS

FAULT DETECTION - LEAKY BUILDINGS - MOISTURE TESTING - PROPERTY DAMAGE  
MECHANICAL - STRUCTURAL - THERMAL - COMMERCIAL - INDUSTRIAL - MARINE  
RESIDENTIAL - FREE QUOTES - FACTORIES - NEW HOUSES - INDUSTRIAL ELECTRICAL  
SWITCHBOARDS - ENERGY EFFICIENCY OF INSULATION IN COOL STORES  
WEATHER PROOF TESTING OF WINDOWS, WALLS & CEILINGS - BLOWER DOOR TESTING  
PROPERTY DRONE IMAGES & VIDEOS - VISIT US ONLINE

0800 183 490

021 183 4944

www.thermfit.nz

THERM FIT  



## MYANMAR

ယနေ့ဈေးကွက်မှာ စီမံကိန်းတွေ အားလုံးနီးပါး အမြဲတမ်း ပြောပြောဖြစ်တဲ့ စကားလုံးကတော့ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်တလုံးမှာ တကယ့်အကောင်းဆုံး ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများဘယ်လောက်ပဲ ထည့်ထားပါစေ အိမ်ရဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ စွမ်းအင်ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်း ဒဏ်ကို သင်ခံစားနေနိုင်ရအုံးမှာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ဘယ်နေရာမှာ ပြဿနာများရှိနေနိုင်သလဲဆိုတာ သင်တွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ Insulation (နံရံအကြားမှာ ကာရံထားတဲ့ပစ္စည်း) မကောင်းခြင်း၊ ပိုက်များနှင့် လျှပ်စစ်မီးပလပ်တွေ အကြားမှာ အပေါက်ရှိခြင်း (ကွာဟခြင်း)၊ အစိုဓာတ်ထိုးဖောက်ဝင်နိုင်ခြင်း နှင့် အခြားသော ပြဿနာများကြောင့် သင့်အိမ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်များသည် မျှော်လင့်ထားသလောက် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ (ကောင်းကောင်း မလုပ်တော့ပါ)။ Thermal Imaging (အပူဓာတ်ဖမ်းခြင်း) သည် ကင်မရာအပေါ်တွင် အလွန်ခံစားလွယ်သာ အပူဓာတ်ဖမ်းခြင်း စက်ကိရိယာပစ္စည်းတပ်ဆင်ထားပြီး ဘယ်နေရာမှာ အပူ လွတ်မြောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖမ်းယူနိုင်သည်။ ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများသာမက အိမ်တလုံးရဲ့ အခြားသော နေရာတွေမှာ စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးရတာတွေ အများအပြားရှိပါသည်။ မဝယ်ယူခင်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ confidential ကြိုတင် "အပူဓာတ် စစ်ဆေးခြင်းများ နှင့် အစိုဓာတ် စမ်းသပ်ခြင်းများ" ကို ကျွန်တော်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး Nelson မြို့မှာအခြေချပြီးတော့ အခြားသော ဒေသတွေမှာလည်း ခရီးလှည့်လည်အလုပ်လုပ်သည်။

In today's market place energy efficiency is a buzz word for almost any project. Even if you put in the best windows and doors, you can still be losing the energy battle in other areas of the home. Through our testing services you can see what other issues you may be having. Bad insulation, gaps around pipes and outlets, moisture penetration and other issues can make your door and window installation look like it is not performing to expectations. Thermal Imaging is performed with an infra-red heat sensitive camera that clearly shows areas where heat is escaping. There are many areas of a home that loose vast amounts of energy besides the windows and doors. We provide confidential pre-purchase "Thermal Inspections & Moisture Surveys" and are based in Nelson but travel the region.